التشخيص الفني لإعداد البرنامج الإستثماري

البلدي التشاركي

لسنة 2021

بلدية رادس

1
2
3
4
5
6


المنطقة 1
1
المنطقة الصناعية البلدية 1 و 2
المنطقة الصناعية AFI
المنطقة المينائية
المنطقة البترولية

المنطقة 2
حي بينوس
أرض بن عياد
أرض الصحايبي
أرض بن خليفة
حي الزقب يحي
حي النور /
حي الملاحة
2

المنطقة 3
وسط المدينة/عمارات المنجي سليم /
حي الشومينو /محيط قصر البلدية /
حي ابن رشيق حي رادس 2 و حي
الياسمين/ حي الطيب المهيري 1 و
2 و 3 / الشاطئ/ تقسيم الأمواج/
أرض بن زيد/ حي محمد علي
3

المنطقة 4
حي رادس مليان 2 / أرض صولة / تقسيم خيري/ أرض بن عامر/ حي السعيدي/تقسيم المعلمين
4

المنطقة 5
حي رادس مليان 1 / القرية المتوسطية / رادس وسط المدينة / حي منجيل / رادس الغابة / الطريق الوطنية عدد 1 / كلم 8/ شوشة رادس 2 (مفترق الولاية الى غاية المركب الطبي)
5

المنطقة 6
حي الولجة / حي نوبو/ شوشة رادس
1 (المركب الطبي الى غاية المصب)
حي المراح
6

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 1

المناطق	التعبيد			المساحة حسب الحالة (m^2)			المساحة حسب النوعية (m^2)				الحواشي	مجاري المياه		المساحة حسب الأرصفة		الحالة			النوعية			
	الطول	متوسط العرض		جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	enrobé	béton		طول	نوعية	الطول	متوسط العرض	جيدة	متوسطة	رديئة	غير مرصف	Carrelage// pavé	enrobé	béton
- المنطقة الصناعية البلدية -	535	12		6420	-	-	-	-	6420	-	1070	535	خرسانة	1070	2	*				*		
المنطقة الصناعية AFI	2542	7		-	-	17794	-	-	17794	-	5084	2542		5084	3			*		*		
- المنطقة الميناائية	6666	7		44352	2310	-	-	-	46662	-	13332	6666		13332	1.5		*			*		
- المنطقة البترولية	4451	7		1617	25060	4480	-	-	31157	-	8902	4451		8902	1.5		*			*		
المجموع العام	*102033*			52389	27370	22274		-	102033	-						-	-	-				
النسبة العامة %	100			51,34	26,83	21,83			100													

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 1

المناطق	الماء الصالح للشراب				التنوير العمومي					التطهير					تصريف مياه الأمطار						
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة		عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	الحالة			الشبكة موجودة				الشبكة غير موجودة	
			جيدة	متوسطة			جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة	الطول الجملي للشبكة	نوعيته ا	الحالة			تتطل ب شبكة	لا تتطل ب شبكة
																	جيدة	متوسطة	رديئة		
- المنطقة الصناعية البلدية	535	100	*		12	100	*			535	100	*			535	سطحية وتحت أرضية	*				
- المنطقة الصناعية AFI	2542	100	*		0	0				2542	100		*		2542	-----			*	*	
- المنطقة المينائية	6666	100	*		416	100	*			6666	100	*			6666	سطحية وتحت أرضية	*				*
- المنطقة البترولية	4451	100	*		135	100	*			4451	100	*			4451		*				*
المجموع العام	14194				563					14194					14194						
النسبة العامة%		100				75					100										

تغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP

الوسط المتقبل

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 01

المنطقة الصناعية AFI:

- بالنسبة للمنطقة الصناعية AFI فهي تشكو من ركود مياه الأمطار وتهرأ الطبقة الإسفلتية وانعدام الإنارة العمومية حيث أصبح من الضروري برمجة التدخل العاجل بالتنسيق مع مجمع الصناعة والوكالة العقارية الصناعية.

المنطقة عدد2

- حي بينوس
- أرض بن عياد
- أرض بن خليفة
- وراء أرض بن خليفة
- أرض السحايبي
- حي الملاحة
- حي النور
- حي الزقب يحي

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

المناطق	التعبيد			المساحة حسب الحالة (m^2)			المساحة حسب النوعية (m^2)				الحواشي	مجاري المياه		المساحة حسب الأرصفة									
	الطول	متوسط العرض		جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	enrobé	béton		طول	نوعية	الطول	متوسط العرض	الحالة			النوعية				
																جيدة	متوسطة	رديئة	غير مرصف	Carrelage/ pavé	enrobé	béton
- حي بينوس	5370	6		32220	-			-	25020	7200	10740	5370	خرسانة	10740	1	*	-	-	-	-	-	-	*
- أرض بن عياد	2384	6		-	-	14304	14304	-	-	-	-	-	ـــــ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- أرض بن خليفة	337	6		-	-	2022	2022	-	-	-	-	-	ـــــ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- وراء أرض بن خليفة	140	6		-	-	840	840	-	-	-	-	-	ـــــ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- أرض السحايبي	461	6		-	-	2766	2766	-	-	-	-	-	ـــــ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- حي الملاحة	4137	6		2940	19302	2580	-	-	24822	-	8274	4137	خرسانة	8274	1		*			*			*
- حي النور	1235	6		1500	5910	-	-	-	7410	-	2470	1235		2470	1		*			*			*
- حي الزقب يحي	890	6		5340	-	-	-	-	5340	-	1780	890		1780	2	*				*			*
المجموع العام	89724			42000	25212	22512	19932		62592	7200	23264	11632		23264									
النسبة العامة%	100			46،81	28,10	25،09	22،22		69،76	8،02													

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

المناطق	الماء الصالح للشراب						التنوير العمومي						التطهير						تصريف مياه الأمطار							
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة				عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	الوسط المتقبل	الحالة			الشبكة موجودة					الشبكة غير موجودة	
			جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة					جيدة	متوسطة	رديئة	الطول الجملي للشبكة	نوعيتها	الحالة			تتطلب شبكة	لا تتطلب شبكة
																					جيدة	طة متوس	رديئة		
- حي بينوس	5370	100	*				76	90	*			تغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP	5370	100	محطة ضخ	*			3000	سطحية وتحت أرضية	*				*
- أرض بن عياد	2384	100	*				44	90	*				2600	100		*	-	-	-		-	-	-	*	
- أرض بن خليفة	337	100	*				10	90	*					100		*	-	-	-		-	-	-	*	
وراء أرض بن خليفة	140	100	*				1	90	*					100		*	-	-	-	-	-	-	-	*	
- أرض السحايبي	461	100	*				40	90	*				461	100		*			-	-	-	-	-	*	
- حي الملاحة	4137	100	*				90	100	*				4137	100					300	سطحية وتحت أرضية	*				*
- حي النور	1235	100	*				27	100	*				1235	100					1235		*				*
- حي الزقب يحي	890	100	*				14	90			*		890	100					890		*				*
المجموع العام	14954						302						14693						5425						
النسبة العامة%		100																							

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 02

•حي بن عياد، السحايبي، أرض بن خليفة ونهج غار الملح:

• يفتقر حي بن عياد، أرض بن خليفة ونهج غار الملح للبنية الأساسية (تعبيد وتصريف مياه الأمطار) و لشبكة الغاز الطبيعي و قد تم القيام بالدراسات الفنية اللازمة من قبل مكتب دراسات و قدرت كلفة المشروع لتهيئة الطرقات و تصريف مياه الأمطار و تركيز محطة ضخ مياه الأمطار بـ4.500 أد.

•تم برمجة حي بن عتيق وجزء من حي الصحايبي و بن خليفة ضمن مشروع التنوير العمومي لسنة 2019 المقدرة كلفته بـ 567 أد و الإدارة البلدية بصدد إعداد تقرير تقييم العروض.

•حي الزقب يحي :

• شبكة التنوير العمومي تستوجب التهذيب تم إدراجها ضمن مشروع تهذيب شبكة التنوير العمومي لسنة 2020 .

المنطقة عدد3

- الطيب المهيري1+2+3

- تقسيم الأمواج

- الشاطئ

- أرض بن زيد

- حي محمد علي

- المنجي سليم

- رادس 2 وحي الياسمين

- وسط المدينة

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 3

المناطق	التعبيد										الأرصفة								
	الطول	متوسط العرض	المساحة حسب الحالة (m²)			المساحة حسب النوعية (m²)				الحواشي	مجاري المياه		الطول	متوسط العرض	الحالة			النوعية		
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	enrobé	béton		طول	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير مرصف	Carrelage/ pavé	enrobé	béton
- الطيب المهيري1 +2+3	17526	7	8736	108857	5089	-	-	122682	-	35052	17526	سطحية و تحتية	17526	1		*			*		*
- تقسيم الأمواج	554	7	3878	-		-		3878	-	1108	554		554	1		*			*		*
- الشاطئ	722	7	-	-	5054	5054	-	-	-	1444	722		722	1.5		*			*		
- أرض بن زيد	1028	7	7196	-	-	-	-	5796	1400	2056	1028		1028	1	*						*
- حي محمد علي	7049	7	11830	37513		1050	-	48293	-	14098	7049		7049	1		*			*		*
- المنجي سليم	1955	7	13685	-	-	-	-	13685	-	3910	1955		1955	1.5		*			*		
- رادس 2 وحي الياسمين	2775	7	3731	8624	7070	-	-	19425	-	5550	2775		2775	1.5		*			*		*
- وسط المدينة	6858	7	46417	1589	-	-		48006	-	13716	6858		6858	2		*			*		*
المجموع العام		269269 م²	95473	156583	17213	6104	-	261765	1400	76934	38467										
النسبة العامة%		100	35,46	58,15	6,39	2,27	0	97,21	0,52												

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 3

المناطق	الماء الصالح للشراب					التنوير العمومي					التطهير					تصريف مياه الأمطار						
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة			عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	الوسط المتقبل	الحالة			الشبكة موجودة			الشبكة غير موجودة	
			جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة					جيدة	متوسطة	رديئة	الطول الجملي للشبكة	نوعيتها	الحالة		
																				جيدة	متوسطة	رديئة	تتطلب شبكة	لا تتطلب شبكة
- الطيب المهيري1 +2 +3	17526	100	*			515	100	*			وتغير الفوانيس من نوع HPLإلى نوع SHP	17526	100	محطة التطهير	*			17526	-		*		
- تقسيم الأمواج	554	100	*			15	100	*				554	100		*			554	-	*				
- الشاطئ	722	100	*			163	100	*				722	100		*			722	-		*			
- أرض بن زيد	1028	100	*			19	80	*				1028	100		*			1028	-	*				
- حي محمد علي	7049	100	*			298	100	*				7049	100		*			7049	-		*			
- المنجي سليم	1955	100	*			31	100	*				1955	100		*			1955	-	*				
- رادس 2	2445	100	*			107	100	*				2445	100		*			2445	-		*			
- وسط المدينة	6858	100	*			98	100		*			6858	100		*			6858	-		*			
المجموع العام	38137					1246	100																	

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 03

***الطيب المهيري1+2+3:**

- نهج الفداء: تراكم مياه الأمطار.
- زنقة تفتح على نهج السكوم غير معبدة وتتوفر بها المرافق الأساسية.
- زنقة تفتح على نهج الدغباجي غير معبدة وتفتقر إلى المرافق الأساسية
- نهج محمود الماطري: تهرأ الطبقة الإسفلتية.
- شارع الطيب المهيري: إنحفاض في المعبد في بعض الأجزاء.
- تقسيم العروي: غير معبد وتتوفر فيه المرافق الأساسية
- نهج الفضيلة، البركة، الأمل و نهج المنجي سليم : تم برمجتهم .ضمن مشروع التعبيد وتصريف مياه الأمطار لسنة 2020

***الشاطئ:**

-ركود مياه الأمطار بنهج المستقبل من جهة نهج النسيم.

-تم برمجة تهذيب شبكة التنوير العمومي بتقسيم بن عامر ونهج النسيم ونهج الحكمة و حي الإسكان ضمن مشروع التنوير العمومي لسنة 2019.

***حي محمد علي:**

-تهرأ الطبقة الإسفلتية وركود مياه الأمطار بجزء من نهج الإمام سحنون ونهج جمال الدين الأفغاني، نهج الإمام مسلم، نهج جالطة ونهج الإمام الشافعي من جهة الطيب المهيري ونهج أحمد ابن حنبل.

***عمارات المنجي سليم:**

-المداخل والأرصفة في حالة سيئة.

-الأنهج المتاخمة للمدرسة تفتقر إلى البنية الأساسية.

***وسط المدينة:**

- الزنقة التي تطل على شارع الحبيب بورقيبة ونهج الزيتون تفتقر إلى شبكة تصريف المياه المستعملة والبنية الأساسية.

-ركود مياه الأمطار بشارع محمد علي ونهج إبن بطوطة.

- تراكم مياه الأمطار بتقاطع نهج البرتقال وشارع خير الدين.

-شبكة التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة وشارع خير الدين و محيط السوق اليومية وسط المدينة و جزء من نهج الجلولي و نهج الحبيب ثامر ونهج باستور تستوجب التهذيب فتم برمجتهم ضمن مشروع تهذيب شبكة التنوير العمومي لسنة 2019

-تم برمجة تعبيد عدد2 زنقة تفتح على نهج المستقبل، نهج الرحمة، نهج سعد إبن أبي الوقاص، نهج الأغالبة، زنقة خلف المدرسة الإبتدائية بحي محمد علي، نهج الفاضل بن عاشور، نهج صاحب الطابع، مآوي السيارات بشارع محمد علي ضمن مشروع التعبيد وتصريف مياه الأمطار لسنة 2018 و المقاول بصدد إنجاز الأشغال.

المنطقة عدد4

- رادس مليان2

- العز+ ستاما +الكوثر

- تقسيم صولة وأرض السعيدي

- تقسيم بن عامر

- تقسيم المعلمين

- تقسيم الحمروني

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 4

المناطق	التعبيد									الأرصفة								
	الطول	متوسط العرض	المساحة حسب الحالة (m^2)			المساحة حسب النوعية (m^2)				الحواشي	مجاري المياه		الطول	متوسط العرض	الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	enrobé	béton		طول	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير مرصف	Carrelage/pavé	enrobé	béton
- رادس مليان 2	4352	7	6804.7	19298.3	4361	262.57	-	23201.5	-	8704	4352	خرسانة	4352	1.5		*			*		*
- العز+ستاما +الكوثر	3785	7	26495			-	-	26495	-	7570	3785		3785	1		*			*		*
- تقسيم صولة وأرض السعيدي	1957	7	-	-		13699	-	-	-	0	0		0	0				*			
- تقسيم بن عامر	115	7	-	-	24815	805	-	-	-	0	0		0	0				*			
تقسيم المعلمين	850	7	-	-	5950	5950	-	-		1700	850		1700	1.5				*			
تقسيم الحمروني	2000	8	-	16000	-	-	-	16000	-	4000	2000		4000	2		*		*	*		
المجموع العام	93413		33299.7	35298.3	24815	27716.5	-	696.565	-	21974	10987										
النسبة العامة%	100		35.65	37.78	26.57	29.67		70.33													

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 4

المناطق	الماء الصالح للشراب					التنوير العمومي					التطهير					تصريف مياه الأمطار					
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة			عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	الوسط المتقبل	الحالة			الشبكة موجودة			الشبكة غير موجودة	
			جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة					جيدة	متوسطة	رديئة	الطول الجملي للشبكة	نوعيتها	الحالة	تتطلب شبكة	لا تتطلب شبكة
																				جيدة / متوسطة / رديئة		
- رادس مليان 2	4352		*			175	100		*		وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP	4352	100	محطة التطهير	*			4352	سطحية تحتية	* متوسطة		*
- العز +stama +الكوثر	3785		*			85	100		*			3785	100		*			3785		* جيدة		
- تقسيم صولة	1957		*			22	90	*				1957	100					0			*	
- تقسيم بن عامر	115		*			10	100	*				115	100		*			0			*	
تقسيم المعلمين	850		*			14	90			*		850	100		*			0			*	
تقسيم خيري	2000		*			65	100	*				2000	100		*			2000		* متوسطة		*
المجموع العام	13709					371	100	*				13059						10137				
النسبة العامة%	100						100															

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 04

- تراكم مياه الأمطار بنهج عمر المختار.
- نهج سيدي بوسعيد وحي السعيدي وتقسيم المعلمين تم برمجتهم ضمن مشروع تهيئة الطرقات و تصريف مياه الأمطار بمدينة رادس لسنة 2020.
- تم برمجة تعبيد حي صولة ضمن مشروع تهيئة بعض الأنهج بمدينة رادس لسنة 2019
- رادس مليان 2 ،أرض المعلمين تمت برمجتهم ضمن مشروع توسعة و تهذيب شبكة التنوير العمومي لسنة 2019 وقد تم الإعلان عن طلب العروض و الإدارة البلدية بصدد إعداد تقرير تقييم العروض.

المنطقة عدد 5

- رادس مليان 1
- حي منجيل
- رادس الغابة
- القرية المتوسطية
- شوشة رادس1 (من مفترق الولاية إلى حدود المركب الطبي)

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 5

المناطق	التعبيد										الأرصفة								
	الطول	متوسط العرض	المساحة حسب الحالة (m^2)			المساحة حسب النوعية (m^2)				الحواشي	مجاري المياه		الطول	متوسط العرض	الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	enrobé	béton		طول	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	مرصوف/ غير مرصوف	Carrelage/ payé	enrobé	béton
- رادس مليان 1	10722.7	7	50289	22517	2252.9	-	10748.4	64310.5	-	21445.4	10722.7		21445.4	1		*			*		*
- رادس الغابة	1603	7	11221	-	-	-	-	11221	-	3206	1603		1603	1.5		*			*		
- القرية المتوسطية	1169	7	8183	-	-	-	-	8183	-	2338	1169		1169	1.5	*				*		
شوشة رادس1	218	5			1090	1090	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
حي منجيل	6460.5	7	43360.5	1666	197			45223.5		12921	6460.5		12921	1		*			*		
المجموع العام	140776.4		113053.5	24183	3539.9	1090	10748.4	128938													
النسبة العامة%	100		80.31	17.18	2.51																

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 5

المناطق	الماء الصالح للشراب					التنوير العمومي						التطهير						تصريف مياه الأمطار							
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة			عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	الوسط المتقبل	الحالة			الشبكة موجودة					الشبكة غير موجودة	
			جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة					جيدة	متوسطة	رديئة	الطول الجملي للشبكة	نوعيتها	الحالة			تتطلب شبكة	لا تتطلب شبكة
																				جيدة	متوسطة	رديئة		
- رادس ملين 1	10722.7	100	*			335	100			*	وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP أو LED	10722.7	100	محطة الضخ		*		10722.5			*		*	
- رادس الغابة	1603	100	*			77	100	*				1603	100		*			1603		*				*
- القرية المتوسطية	1169	100	*			44	100		*			1169	100		*			1169		*				*
شوشة رادس1	1333	100	*			59	100	*				1333	100			*		1333			*			*
حي منجيل	6460.5	100	*			93	100	*				6460.5	100		*			6460.5		*				*
المجموع العام	21288.2					608	100					21288.2												

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 05

- تهرأ الطبقة الإسفلتية بنهج يربط بين نهج أميلكار ونهج مصر.
- بعض الأنهج غير معبدة بشوشة رادس (زنقة مسك اليل وزنقة الدالية).
- عدم توفر الأرصفة ببعض الأنهج بحي منجيل.
- ضرورة تعبيد مآوي السيارات بحي رادس الغابة لضمان السيولة المرورية.
- تم برمجة تعبيد نهج أريانة و نهج بنزرت ضمن مشروع التعبيد وتصريف مياه الأمطار لسنة 2020
- تم برمجة إحداث شبكة جديد للتنوير العمومي بأرض بن تركية وتقسيم بم عامر المتاخم لحي نوبو وتهذيب الشبكة بحي رادس مليان ضمن مشروع التنوير العمومي لسنة 2019 المقدرة كلفته بـ 567 أد.
- تم برمجة تبليط مهج مصر و تعبيد نهج الكرامة ونهج الجبل ونهج فرحات حشاد ضمن البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2019 .

المنطقة
عدد6

حي الولجة

المراح

نوبو

شوشة رادس2

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 6

المناطق	التعبيد			المساحة حسب الحالة (m^2)			المساحة حسب النوعية (m^2)				الحواشي	مجاري المياه		الأرصفة		الحالة			النوعية			
	الطول	متوسط العرض	الطول	جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	bicouche	enrobé	béton		طول	نوعية	الطول	متوسط العرض	جيدة	متوسطة	رديئة	غير مرصف	Carrelage/ pavé	enrobé	béton
- حي الولجة	2868	6	2868	10989	1359	4860	-	-	17208	-	5736	2868	خرسانة	5736	1		*			*		*
- نوبو	6200	7	6200	13020	1302	29078	-	-	43400	-	12400	6200		62009	1		*			*		*
المراح	5778	4	5778	9244.8	5778	8089.2	-	-	23112	-	5778	5778		5778	1		*			*		*
شوشة رادس 2	1115	5	1115	2620.25	1080	1874.75	-	3000	2575	-	2230	1115		2230	1		*			*		*
المجموع العام	8929.5			35874.05	9519	43901.95	-	3000	86295	-												
النسبة العامة%	100			40.17	10.66	49.17	1	3.36	96.64	-												

بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 6

المناطق	الماء الصالح للشراب					التنوير العمومي						التطهير						تصريف مياه الأمطار						
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة			عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	الوسط المتقبل	الحالة			الشبكة موجودة				الشبكة غير موجودة	
			جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة					جيدة	متوسطة	رديئة	الطول الجملي للشبكة	نوعيتها	الحالة			تتطلب شبكة	لا تتطلب شبكة
																				جيدة	متوسطة	رديئة		
- حي الولجة	2868	100	*			131	90	*			وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP	2868	80	محطة التطهير		*		2868	خرسانة		*		*	
نوبو	6200	100	*			146	100	*				6200	100				*	6200				*	*	
المراح	5778	100				125	100	*				5778	100				*	5778			*			
شوشة رادس 2	1115	100				12	100	*				1115	100			*		1115			*			*
المجموع العام	15961											15961												
النسبة العامة%		100											100											

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 06

- وضعية شبكة التطهير: متوفرة و تستوجب التجديد بحي المراح وحي نوبو وغير متوفرة بالجهة الغربية بحي الولجة.

- وضعية شبكة تصريف مياه الأمطار: وجود نقاط زرقاء بحي الولجة من جهة بطحاء نهج خميس ترنان.

- تهرأ الطبقة الإسفلتية بنهج شنيق، نهج الشاذلي بن غالبة، نهج الكيلاني، نهج بن موسى ونهج المتوسط بنوبو و الطريق المحلية عدد 562 المؤدية لتقسيم الزياتين بحي الولجة.

- وجود زنقة تفتح على نهج العراق بنوبو غير معبدة.

- - تم برمجة تعبيد كل من نهج البر،نهج الإحسان ونهج النور، نهج الصلاح وعبد العزيز بن تركية وتصريف مياه الأمطار وتعبيد جزء من حي الولجة ضمن مشروع التعبيد لسنة 2018.

-تم برمجة إعادة تعبيد نهج التجديد والحكام ضمن مشروع التعبيد لسنة 2019.

- - تم برمجة إعادة تعبيد نهج عزيزة عثمانة و الطريق المحلية عدد 562 المؤدية لتقسيم الزياتين بحي الولجة ضمن مشروع التعبيد لسنة 2020.

- تم برمجة تهذيب شبكة التنوير العمومي بالطريق الجهوية رقم 33 و نهج الجموسي وبعض الأزقة التي تفتح على خميس ترنان ضمن مشروع التنوير العمومي لسنة 2019.

- ضرورة تخصيص إعتمادات لإصلاح الحفر بالمنطقة البلدية وإقتناء مواد مقطعية لتهيئة بعض الطرقات بالأحياء الشعبية وتركيز مخفضات للسرعة.

- تركيز شبكة حديثة بجزء من حي الولجة.